


ด่วนที่สุด

ที่ บก.๐๐๓๓.๓๐๑(๐๘)/๕๐๑



โรงพยาบาลปungคล้า
เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๒ ต.ปungคล้า
อ.ปungคล้า จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลปungคล้า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ด้วยโรงพยาบาลปungคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประสบอุบัติเหตุจากพายุนำให้ฝ้าเพดานถล่มเสียหาย บริเวณห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และห้องบริการทันตกรรม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา ส่งผลให้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้รับผลกระทบเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน ๔ รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๒๗๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องชุดหินปูนแบบ Electro Magnetic จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องชุดหินปูนแบบ Piezo-Electric จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องฟันสเปรย์น้ำมันทาความสะอาดตามกรอฟันแบบไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๕,๐๐๐ บาท
๔. เครื่องมอเตอร์สำหรับงานทันตกรรมรากเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ โรงพยาบาลปungคล้า จังหวัดบึงกาฬ จึงขอเรียนให้ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

- รพ. ปungคล้า แจ้งความประสงค์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อช่วยเหลือจากการประสบภัยพิบัติจากพายุฝน

- เห็นควรหาเรื่อง เเท้ ประชุม กกค.๑10 เพื่อพิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายชัยพงษ์ วรเริ่มสกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปungคล้า

Sign: 111A9FA1474E5C3F59209516713A01213
RevNo: 2552070908310910en

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐๔๒-๐๘๘๑๐๖

โทรสาร ๐๔๒-๔๙๙๑๐๕




ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Sarabun-bungkla@moph.go.th



ผู้ประสาน : นางจิรนนท์ พันธุ์บุตร (๐๕๐-๕๖๑๕๖๖)

ตรวจสอบเอกสาร



เอกสารประกอบเพิ่มเติม
กรณีครุภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าทรุดตัวถล่ม
โรงพยาบาลบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายการ	รูปภาพประกอบ	ผลกระทบ
<p>เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท (มูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท)</p>	 <p>เครื่องที่ ๑ อายุการใช้งาน ๗ ปี</p>	<p>- ซ่อมแซมไม่ได้/ใช้งานไม่ได้ถาวร</p>
	 <p>เครื่องที่ ๒ อายุการใช้งาน ๕ ปี</p>	<p>- ทดสอบแล้วพอใช้งานได้แต่มีอาการเครื่อง ดับเป็นระยะในขณะที่ให้บริการและไม่ ทราบผลระยะยาว</p>
<p>เครื่องชุดหินปูน แบบ Piezo- Electric จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	 <p>อายุการใช้งาน ๔ ปี</p>	<p>- ซ่อมแซมไม่ได้/ใช้งานไม่ได้ถาวร</p>

รายการ	รูปภาพประกอบ	ผลกระทบ
<p>เครื่องพ่นสเปรย์ น้ำมันทำความสะอาด สะอาดตามกรอบพื้น แบบไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๕,๐๐๐ บาท</p>	 <p>อายุการใช้งาน ๕ ปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมไม่ได้/ใช้งานไม่ได้ถาวร - ได้แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นเพื่อให้บริการตามปกติโดยการใช้กระป๋องสเปรย์แบบ manual แต่ไม่สะดวกและการกำหนดปริมาณไม่แม่นยำ
<p>เครื่องมือเตอร์ สำหรับงานทันตกรรม รวมเครื่องมือ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๙๐,๐๐๐ บาท</p>	 <p>อายุการใช้งาน ๗ ปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบเบื้องต้น เปิดได้/มีกระแสไฟเข้า แต่ยังไม่ทดสอบการใช้งาน ต้องทำการส่งยืนยันโดยช่างเฉพาะทาง (อยู่ระหว่างหาผู้รับซ่อมบำรุง)